

iSC GmbH
Customer Service
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar


Telefon:
Email:

+49 9951 959 2019
service-de@einhell.com



Akku-Multischleifer
TE-OS 18/150 Li Solo

Artikelnummer: 4460708
Identnummer: 21020



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	446070802099	00000	Farbkarton
	446070801001	00000	Ein-/Ausschalter
	446070801100	00000	Entstörspule
	446070801101	00000	Schleifpapier
	446070801102	00000	Schwingplatte
	446070801103	00000	Schleifschuh
	446070801104	00000	Schleifpapier
	446070801105	00000	Kreuzschlitzschraube
	446070801106	00000	Verbindungsstück A
	446070801107	00000	Verbindungsstück B
	446070801108	00000	Staubabsauganschluss
	446070801109	00000	Kontaktplatte
	446070801110	00000	Staubabsaugadapter
	446070801111	00000	Staubfangboxoberteil
	446070801112	00000	Staubfangboxbehälter
	446070801113	00000	Staubfilter
	446070801114	00000	Filterhalterung
	446070801115	00000	Dichtung
	446070801116	00000	Abdeckkappe
	446070801117	00000	Kreuzschlitzschraube
	446070801909	00000	Gehäuse
	446070802915	00000	Motor