

iSC GmbH
Customer Service
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar


Telefon:
Email:

+49 9951 959 2019
service-de@einhell.com



Akku-Schlagbohrschrauber
TP-CD 18/50 Li-i BL-Solo

Artikelnummer: 4513942
Identnummer: 21021



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	451394202099	00000	Farbkarton
	451394101018	00000	Schnellspannbohrfutter
	451394101100	00000	Drehrichtungsschalter
	451394101101	00000	Federplatte
	451394101102	00000	Gangwahlschalter
	451394101103	00000	Spannfeder
	451394101104	00000	Drehmomenteinstellring
	451394101105	00000	Umschaltring
	451394101106	00000	Getriebeabdeckung
	451394101107	00000	Bohrfutterschraube
	451394101108	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394101109	00000	Halteclip
	451394101110	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394101111	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394101112	00000	Kupplungsfeder
	451394101113	00000	Stahlkugel
	451394101114	00000	Stift
	451394101115	00000	Zwischenplatte
	451394101116	00000	Aufnahmeplatte
	451394101117	00000	Gleitplatte
	451394101118	00000	Abdeckung
	451394101119	00000	Gummidämpfer
	451394101120	00000	Transparente LED-Abdeckung
	451394101121	00000	Motorhalterung
	451394101122	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394101905	00000	Motor mit Ein-/Ausschalter
	451394101909	00000	Griffgehäuse
	451394101915	00000	Getriebe