

iSC GmbH
Customer Service
Eschenstraße 6
94405 Landau/Isar


Telefon:
Email:

+49 9951 959 2019
service-de@einhell.com



Akku-Schlagbohrschrauber
TP-CD 18/50 Li-i BL-Solo

Artikelnummer: 4513942
Identnummer: 21053



Ersatzteile

Pos	Art.	Identnummer	Produktname
	451394205004	00000	Stator
	451394205018	00000	Schnellspannbohrfutter
	451394205099	00000	Farbkarton
	451394205100	00000	Drehrichtungsumschalter
	451394205101	00000	Gangwahlumschalter
	451394205102	00000	Federbügel
	451394205103	00000	Federplatte
	451394205104	00000	Klemmplatte
	451394205105	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394205106	00000	Druckfeder
	451394205107	00000	Stahlkugel
	451394205108	00000	Scheibe
	451394205109	00000	Stift
	451394205111	00000	Gewinding
	451394205112	00000	Drehmomenteinstellring
	451394205113	00000	Umschaltring
	451394205114	00000	Verschlussring
	451394205115	00000	Bohrfutterschraube
	451394205116	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394205117	00000	Getriebeabdeckung
	451394205118	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394205119	00000	Gummidämpfer
	451394205120	00000	Gürtelclip
	451394205121	00000	Kreuzschlitzschraube
	451394205122	00000	Druckfeder
	451394205901	00000	Rotor
	451394205909	00000	Griffgehäuse
	451394205915	00000	Getriebe
	451394205921	00000	Ein-/Ausschalter